

# Schwarzenbruck | Germany 2015

## Training zur neuen DIN 6868-157: Abnahme- und Konstanzprüfung nach RÖV an Bildwiedergabesystemen in ihrer Umgebung

Grundlagen der Konstanzprüfung nach der Qualitätssicherungsrichtlinie (QS-RL)  
und DIN 6868-4/ -13/ -157

### Agenda

#### Tag 1 | BEGINN 13:00

13:00 – 13:30	Begrüßung, Vorstellung von IBA Dosimetry, Vorstellung des Schulungsteams und der Teilnehmer
13:30 – 14:00	Produkte des Hauses IBA für die effiziente Durchführung der Konstanzprüfung
14:00 – 14:30	Verordnungen, Normen und Richtlinien in Deutschland
14:30 – 14:45	Diskussion und Kaffeepause
14:45 – 15:30	Konstanzprüfung an Bildwiedergabesystemen in ihrer Umgebung nach DIN 6868-157 und der QS-RL Anhang B 4.1/ 4.2 („alte“ DIN V 6868-57)
15:30 – 17:00	Theoretische Einführung in die Konstanzprüfung an Durchleuchtungseinrichtungen mit und ohne Aufnahmetechnik und DSA Funktion incl. 3D- Aufnahmetechnik, nach DIN 6868-4
17:00	Ende



VERANSTALTUNGSORT

IBA Dosimetry GmbH  
Bahnhofstr. 5  
90592 Schwarzenbruck

#### Tag 2 | BEGINN 09:00

09:00 - 10:30	Theorie & Praktische Übungen zur Radiographie
10:30 - 11:00	Diskussion und Kaffeepause
11:00 – 12:30	Praktische Übungen: Durchleuchtung
12:30 - 13:30	Mittagessen
13:30 - 14:00	Fortsetzung praktische Übungen: Durchleuchtung
14:00 – 15:30	Praktische Übungen: Bildwiedergabesysteme in Ihrer Umgebung
15:30 – 16:00	Abschlussdiskussion
16:00	Ende

From talent to expertise.



[www.icc-ibadosimetry.com](http://www.icc-ibadosimetry.com)